

【南牧村】

通学路における合同点検状況【対策一覧表】

令和4年4月現在

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所		対策内容	対策実施担当	対策実施時期
		危険箇所の位置・形状	理由			
①	南牧北小学校 1	国道141号 海尻基幹集落センター前	交通量も多く信号機のない交差点なので、交差点等のカラー舗装化をお願いしたい	カラー舗装	県	対策中
②	南牧北小学校 2	国道141号 海尻城跡信号機	児童の待機場所が狭く、分離するためのポールの設置を要望したい。	ラバーポールの設置	県	対策済
③	南牧北小学校 3	村道2161号線 北小学校前農道	踏切待ちの回避で、迂回路としてスピードを出している車が多い。	速度抑制標識などを検討	村	来年度以降
④	南牧北小学校 6	国道141号 市場信号機	交通量も多く、歩車分離式の信号への切り替えと待機場所の車道分離標（ラバーポール）の設置を要望したい。	車止めの設置	県	対策済
⑤	南牧北小学校 7	国道141号 市場スクールバス乗り場付近	スピードをかなり出して通過する車が多く、信号待ちしている児童がいても、信号無視して通過する車も多い。注意を促す看板の設置を希望	速度抑制標識などを検討	村	来年度以降
⑥	南牧北小学校 8	広瀬地区から国道出口三叉路国道待避所付近	バス停付近の見通しが悪く、スピードを出している車も多い。	速度抑制標識などを検討	村	来年度以降
⑦	南牧北小学校 1 1	川平の県道梓山海ノ口線全体	道幅が狭く、スピードを出している車も多い。	検討中	県	来年度以降
⑧	南小学校 3	国道141号 野辺山保育園前	国道141号線を横断する児童がいる箇所、信号機のない歩道のため注意が必要。	待ち場設置	県	対策済
⑨	南牧北小学校 1 2	国道141号 南牧村 海尻	歩道が未整備であり危険。また、車道が狭く、事故が発生している。	道路改良(歩道整備、車道拡幅を伴う橋梁架替え)	県	対策中
⑩	南牧南小学校 1 6	南牧村板橋	通学路の土砂の撤去及び除草剤散布	土砂撤去	村	対策済